



COMUNICADO DE PRENSA N° 1

TGI informa a la opinión pública

Bucaramanga, 15 de diciembre de 2011. Una ruptura en el Gasoducto Mariquita-Cali, cuyo propietario y operador es la empresa Transgas de Occidente, fue registrada por la Transportadora de Gas Internacional – TGI en el corregimiento de Padua, departamento del Tolima, debido a un desprendimiento de tierra provocado por el fuerte invierno que desde hace varios días se presenta en la zona.

El hecho fue confirmado en la madrugada de hoy jueves 15 de diciembre por el Centro Principal de Control –CPC de TGI.

A partir del Plan de Contingencia establecido para este tipo de casos, personal técnico de Transgas de Occidente con el apoyo de TGI, se desplazó hasta el lugar del evento para realizar el respectivo diagnóstico. Al mismo tiempo, el CPC inició la coordinación con productores y distribuidores para determinar el programa de abastecimiento del servicio de gas natural a desarrollar en el transcurso del día.

Como consecuencia de esta situación por regulación se definió, en el eje cafetero y el occidente del país, desabastecimiento de gas natural vehicular e industrial. El servicio de gas domiciliario se mantendrá con las reservas existentes en el gasoducto al momento del incidente, a fin de preservar la seguridad de los usuarios finales, excepto en los municipios de Fresno (Tolima) y Manzanares (Caldas), en donde hay desabastecimiento total del servicio de gas natural por encontrarse conectados al tramo afectado. Las empresas distribuidoras de la zona han hecho un llamado a toda la ciudadanía para que hagan un uso racional del gas natural para mantener el mayor tiempo posible la continuidad del servicio.

Los equipos técnicos presentes en la zona trabajan en dos posibles soluciones a la emergencia; a través del reemplazo de 3 o 4 tubos de 20” de diámetro sobre marcos H o por medio de un *by pass* de 6” con cabezales de 20”. En el transcurso de las próximas horas se definirá el método a seguir de acuerdo con las condiciones climáticas y de estabilidad del terreno afectado. El difícil acceso al lugar requiere de la habilitación de una vía, hecho que sumado a la situación climática hace que el inicio de las obras de reparación tome más tiempo que el previsto.

MAYOR INFORMACIÓN:

María Claudia Aparicio Orozco



Jefe Oficina de Relaciones Externas y Gestión Social
Transportadora de Gas Internacional – TGI S.A E.S.P
(7) 6320002 Ext. 2480. / Cel. 300-2178041
E-mail: maria.aparicio@tgi.com.co