

INFORME No.3

EVENTO GASODUCTO MARIQUITA-CALI SECTOR DE SABINAS

MAYO 15 DE 2012

A las 04:30 p.m. del 14 de mayo se realizó una teleconferencia con Transgas de Occidente (TDO), en la cual TDO manifestó que, se encuentran realizando excavaciones y alistamiento de accesos para el ingreso de equipos y materiales al punto de la reparación. Igualmente comunicaron que ya tienen un helicóptero disponible en la ciudad de Manizales, por medio del cual se realizará un sobrevuelo de reconocimiento para coordinar el mejor mecanismo de acceso y los posibles puntos de acopio de materiales. En cuanto a la versión de la ocurrencia de una explosión aclararon que de acuerdo con una conversación con el comité de atención y prevención de desastres de Manizales, no se presentó explosión ni fuego en el sitio, lo reportado únicamente fue un fuerte ruido producto del escape de gas natural. Se reportó que durante el día no se presentaron lluvias, no obstante si manifestaron la presencia de niebla en la zona. Esperan que en la mañana de hoy, una vez logren avanzar en las excavaciones hasta niveles que les permita evaluar el tramo de la tubería afectada, poder emitir una estimación de tiempo de reparación.

A las 05:00 p.m. del 14 de mayo se realizó una teleconferencia con funcionarios del MME, miembros del CNOGAS y los remitentes afectados, en la cual se confirmó que Neira aún contaba con el servicio gracias al inventario disponible en este ramal, por lo que continuó el reporte de desabastecimiento total sólo en Manizales y Villamaría (91.600 usuarios residenciales), así como las restricciones en los sectores industrial y GNV en el Eje Cafetero, Cauca y Valle del Cauca, de acuerdo con las cifras mencionadas en el informe No.2.

A las 09:00 a.m. del 15 de mayo se tenían las siguientes presiones en los principales puntos:

PUNTOS PRINCIPALES	PRESION (PSIG)
CALI	548
BUGA	541
TULUA	525
CARTAGO	544
PALMIRA	540
PEREIRA	525
CHINCHINÁ	532
DOS QUEBRADAS	424
ARMENIA	502
MANIZALES	38

El CPC de TGI continúa haciendo seguimiento de manera permanente a las condiciones operativas del sistema, las cuales hacen prever que se continúa con los tiempos de atención al mercado residencial estimados previamente (3 días a partir del momento del evento), siempre y cuando los consumos se mantengan alrededor de los registrados en las emergencias anteriores.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SITIO DE LA EMERGENCIA



PERSONAL DE CONTRATISTAS INGRESANDO AL SITIO DEL EVENTO



ROTURA DE TUBERÍA DE 20" POR ESFUERZOS DE TENSIÓN



AVANCE DE EXCAVACIONES SOBRE EL DERECHO DE VÍA